

東芝 天井埋込カセット形 エラー「P10」対応マニュアル

(ドレンポンプのつまり)

<準備>


- * 安全の為にエアコン本体および専用ブレーカーをOFFにして作業
- * パネル下は水が出てもしっかりとビニール養生
- * バケツとプラスドライバー用意
- * 2人以上で作業

<用意するもの>

ドライバー	
バケツ・雑巾	
ビニールシート等	

<手順>

- ① 室内機のパネルの吸込みグリルのフックつまみをスライドさせ開く。
(フィルター清掃と同じです)
- ② 角に直径10cm程の保湿フタ有り。プラスドライバーで少しねじをゆるめ、フタをはずす。



(室内機を下から見たところ)

- ③ 水がこぼれても良いように、下にビニール等で養生しておく。
- ④ ひとりバケツを持って、ドレンフタすぐ下20～30cmの位置で水を受ける準備をする。
もうひとりが、半透明プラスチックのキャップを少しずつひねる。
→少しひねっただけで水が出ます。
- ⑤ 水をぬいていただいた後、半透明プラスチックのキャップを洗い、エアコン本体のポンプ吸込み口部分の汚れもとる。
- ⑥ 半透明プラスチックのキャップをしめ、保湿フタをしめ、パネルを閉じる。

上記手順でも改善しない場合は、メーカー手配が必要です。ご連絡ください。

エアコンセンターACでご販売した機種のみのお手配となります。

販売店 : 株式会社ミタデン エアコンセンターAC TEL 0120-81-0017

メーカー: 東芝エアコン空調換気 相談センター TEL 0120-1048-00

※携帯電話・PHSからは TEL 03-5326-5038